

 六安市勇升机动车鉴定评估有限公司

Lu'an Yongsheng Motor Vehicle Appraisal and Evaluation Co., Ltd.

勇升评报字〔2026〕第 0180 号

评估标的：	皖 N92697 、皖 NN2902、皖 NK4748、 皖 NG1250、皖 NEH593、皖 NU0390、皖 NNA381
评估目的：	资产处置
委托方：	六安市交通运输综合行政执法支队
委托时间：	2026 年 09 月 15 日
结论时间：	2026 年 09 月 17 日

客观、独立、公正、科学

邮编：237000

电话：18056409775

电话：0564-3350010

邮箱：331276594@qq.com

地址：安徽省六安市金安区金太阳会展中心 H1-223 室



安徽省机动车鉴定评估行业协会 监督电话：0551-63809007

目 录

评估报告书摘要	2
评估报告书正文	3
一、评估依据	3
二、评估基准日	3
三、鉴定评估方法及结果.....	4-31
四、声明	32
五、评估机构信息	33
六、报告附件	34-39

评估报告书摘要

委 托 方：六安市交通运输综合行政执法支队

评估标的：皖 N92697 、皖 NN2902、皖 NK4748、皖 NG1250、皖 NEH593、
皖 NU0390、皖 NNA381

六安市勇升机动车鉴定评估有限公司接受六安市交通运输综合行政执法支队的委托，遵循“独立、客观、科学、公正”的原则，按照规定的标准、程序和方法，依法对委托书所列皖 N92697 、皖 NN2902、皖 NK4748、皖 NG1250、皖 NEH593、皖 NU0390、皖 NNA381 号车辆价值进行价格评估。目前本次价格评估工作已完成，现将评估情况及结果报告如下：

序号	车牌	品牌名称	评估结果	车辆残值
1	皖 N92697	江淮牌	建议报废	3700.00
2	皖 NN2902	威麟牌	建议报废	3540.00
3	皖 NK4748	大众牌	建议报废	1810.00
4	皖 NG1250	大众牌	建议报废	2062.00
5	皖 NEH593	江淮牌	建议报废	3269.00
6	皖 NU0390	北京现代牌	建议报废	2513.00
7	皖 NNA381	江淮牌	建议报废	3302.00

重 要 提 示

以上内容摘自评估报告正文，欲了解本评估项目的全面情况，应认真阅读评估报告全文。

机动车鉴定评估报告

评估依据

本机构接受六安市交通运输综合行政执法支队的委托，依据国家相关评估法律法规：

- 1、《二手车流通管理办法》
- 2、《二手车鉴定评估技术规范》
- 3、《机动车强制报废标准规定》
- 4、《中华人民共和国价格法》
- 5、《中华人民共和国资产评估法》
- 6、《中华人民共和国民法典》

以及其他相关法律、法规与标准，遵循客观、独立、公正、科学的原则，采用公认的评估方法，对委托车辆进行鉴定。本机构鉴定评估人员按照必要程序，对委托评估车辆完成实地查勘与市场调查，对其在鉴定评估基准日的市场价值作出公允反映，现将本次车辆鉴定评估结果报告如下：



鉴定评估基准日：2026 年 09 月 15 日

鉴定评估方法及结果：

1、皖 N92697

◆ ☒ 现行市价法 ☒ 清算价格法

根据车辆登记信息及现场查勘，确定如下参数：

标的车辆类型为：☒ 小型车辆 ☐ 中型车辆 ☐ 大型车辆

标的车辆整备质量为：2000kg。

扣除座椅织物、塑料件、玻璃、油液等不可回收部分后，实际可回收金属（含废钢及少量有色金属）重量通常为整备质量的 60%~80%，若车辆严重锈蚀穿孔，需由评估师根据现场查勘的车况调整取值。

根据评估师现场查勘结果，结合本车部件锈蚀、老化及缺失的实际车况，综合研判后确定，本次可回收金属比例取整备质量的 75%。

车辆可回收质量为：2000kg×75%=1500kg。

基于评估基准日对废钢铁回收企业进行询价，结合市场废钢指数行情，结合市场废钢指数行情，确定本次废金属回收单价约为 2800 元/吨。

注：该价格为含税自提价，实际结算以交付当日过磅重量及当时市场挂牌价为准。

废钢铁回收价格受钢材市场供需、钢厂采购需求、季节因素、大宗商品行情影响，回收价格每日浮动，涨跌无固定周期。

即：

车辆残余价值=Σ（可回收材料重量×对应单价）— 拆解运输及清理费用

车辆残余价值=1.500t×2800—500

=3700.00

鉴定评估结果：建议报废处置。（详情参考第 5 页技术状况表）

车辆可回收残值为：3700.00 元。（叁仟柒佰圆整）

注：部分车型因考虑拍卖佣金、使用性质、过户、维修、年审、保险等因素影响，其评估价格低于市场价格。

机动车技术状况表

车辆 基本 信息	车牌号	皖 N92697		
	机动车所有人	六安市公路局杨小店治超检测站		
	车架号	LJ16AA33697000104	发动机号	93000086
	品牌型号	HFC6400A1BE3	品牌名称	江淮牌
	初次登记日期	2009-05-18	整备质量	2000kg
	国产/进口	☒ 国产 ☐ 进口	车身颜色	白橙
	年检证明	过期		
	交强险	过期		
	使用性质	☐ 非营运 ☐ 营运用车 ☐ 货运用车 ☐ 营转非 ☒ 警用 ☐ 专项作业车		
	其他法定 凭证、证明	☒ 机动车号牌 ☐ 机动车行驶证 ☒ 机动车登记证书 ☐ 其他		
重要 配置	排量	2.4	动力类型	汽油
	发动机功率	100kw	排放标准	国 3
	额定载客	11 人	变速形式	手动
	气缸形式	L4	驱动形式	前置后驱
技术 状况 描述	综合技术状况等级： ☐ 1 级(优秀) ☐ 2 级(良好) ☐ 3 级(一般) ☐ 4 级(较差) ☒ 5 级(报废) 该车为江淮 瑞风 2.4L 手动档 标准商务版 (HFC6500A1BE3) 小型普通客车，该车使用年限较长，发动机及变速箱性能严重衰减，燃油经济性下降，动力输出减弱；全车机械零部件、电气元器件、橡胶密封件等均出现不同程度的老化、锈蚀及性能衰减；车身大面积出现锈蚀、掉漆、鼓包现象，多处锈蚀区域已出现钢板穿透、锈蚀穿孔问题，影响车身结构完整性；整车已无使用价值。			

机动车证件照片

35888F0F06A730201075115 注册登记摘要信息栏 编号: 35888F0F06A730201075115

1. 机动车所有人/身份证明名称/号码 六安市公安局小店治超检测站/组织机构代码证书/666661E-4
2. 登记机关 安徽省公安厅交通管理局车管所 3. 登记日期 2009-05-14 4. 机动车登记编号 皖K92697

转移登记摘要信息栏

机动车所有人/身份证明名称/号码 六安市公安局小店治超检测站/组织机构代码证书/666661E-4
登记机关 六安市公安局交通警察支队 登记日期 2010-12-16 机动车登记编号 皖K92697

机动车所有人/身份证明名称/号码
登记机关 登记日期 机动车登记编号

机动车所有人/身份证明名称/号码
登记机关 登记日期 机动车登记编号

机动车所有人/身份证明名称/号码
登记机关 登记日期 机动车登记编号

机动车所有人/身份证明名称/号码
登记机关 登记日期 机动车登记编号

机动车所有人/身份证明名称/号码
登记机关 登记日期 机动车登记编号

第1页

注册登记机动车信息栏

5. 车辆类型 中国普通客车	6. 车辆品牌 江淮牌
7. 车辆型号 HF6580A18E3	8. 车身颜色 白
9. 车辆识别代号/车架号 LJ16AA3397000104	10. 国产/进口 国产
11. 发动机号 92000086	12. 发动机型号 HFC4CA1.8
13. 燃料种类 汽油	14. 排量/功率 2350 ml/ 100 kw
15. 制造厂名称 安徽江淮汽车股份有限公司	16. 转向形式 方向盘
17. 轴距 前 1570 后 1545 mm	18. 轮胎数 4
19. 轮胎规格 205/70R15	20. 钢板弹簧片数 后轴 4 片
21. 轴距 3080 mm	22. 轴数 2
23. 外廓尺寸 长5835 宽1970 高1970 mm	24. 货厢内部尺寸 长 mm 宽 mm 高 mm
25. 总质量 2000 kg	26. 核定载质量 kg
27. 核定载客 11 人	28. 准牵引总质量 kg
29. 驾驶室载客 1 人	30. 使用性质 警用
31. 车辆获得方式 购买	32. 车辆出厂日期 2009-01-03
	34. 发证日期 2009-05-18

第2页

机动车登记证书编号: 340003795279

登记栏

1. 姓名/名称: 六安市公安局小店治超检测站 身份证明名称/号码: 组织机构代码证书/666661E-4
2. 使用性质: 非营运 获得方式: 购买
3. 转入地车辆管理所名称: 六安市公安局交通警察支队车辆管理所
4. 转移登记日期: 2010-12-15
5. 变更登记
6. 变更登记日期: 2011-01-04
7. 车身颜色: 白/红
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

第3页

登记栏

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

第4页

机动车照片



2、皖 NN2902

◆ ☒ 现行市价法 ☒ 清算价格法

根据车辆登记信息及现场查勘，确定如下参数：

标的车辆类型为：☒ 小型车辆 ☐ 中型车辆 ☐ 大型车辆

标的车辆整备质量为：1924kg。

扣除座椅织物、塑料件、玻璃、油液等不可回收部分后，实际可回收金属（含废钢及少量有色金属）重量通常为整备质量的 60%~80%，若车辆严重锈蚀穿孔，需由评估师根据现场查勘的车况调整取值。

根据评估师现场查勘结果，结合本车部件锈蚀、老化及缺失的实际车况，综合研判后确定，本次可回收金属比例取整备质量的 75%。

车辆可回收质量为：1924kg×75%=1443kg。

基于评估基准日对废钢铁回收企业进行询价，结合市场废钢指数行情，结合市场废钢指数行情，确定本次废金属回收单价约为 2800 元/吨。

注：该价格为含税自提价，实际结算以交付当日过磅重量及当时市场挂牌价为准。

废钢铁回收价格受钢材市场供需、钢厂采购需求、季节因素、大宗商品行情影响，回收价格每日浮动，涨跌无固定周期。

即：

车辆残余价值=Σ（可回收材料重量×对应单价）— 拆解运输及清理费用

车辆残余价值=1.443t×2800—500

=3540.00

鉴定评估结果：建议报废处置。（详情参考第 9 页技术状况表）

车辆可回收残值为：3540.00 元。（叁仟伍佰肆拾圆整）

注：部分车型因考虑拍卖佣金、使用性质、过户、维修、年审、保险等因素影响，其评估价格低于市场价格。

机动车技术状况表

车辆 基本 信息	车牌号	皖 NN2902		
	机动车所有人	六安市交通运输综合行政执法支队		
	车架号	LVTDD14B1AB078024	发动机号	BFAJ05937
	品牌型号	SQR6470P11A7	品牌名称	威麟牌
	初次登记日期	2011-09-29	整备质量	1924kg
	国产/进口	☒ 国产 ☐ 进口	车身颜色	白橙
	年检证明	过期		
	交强险	过期		
	使用性质	☒ 非营运 ☐ 营运用车 ☐ 货运用车 ☐ 营转非 ☐ 警用 ☐ 专项作业车		
	其他法定凭证、证明	☒ 机动车号牌 ☐ 机动车行驶证 ☒ 机动车登记证书 ☐ 其他		
重要 配置	排量	2.0	动力类型	汽油
	发动机功率	125kw	排放标准	国 4
	额定载客	5 人	变速形式	手动
	气缸形式	L4	驱动形式	前置四驱
技术 状况 描述	综合技术状况等级： ☐ 1 级(优秀) ☐ 2 级(良好) ☐ 3 级(一般) ☐ 4 级(较差) ☒ 5 级(报废) 该车为 2010 款 威麟 威麟 X 系列 2.0T 手动档 舒适型小型越野客车 (SQR6470P11A7)，该车停置时间较长，发动机、变速箱损坏现已无法正常启动，车身大面积出现锈蚀、掉漆、鼓包现象，多处锈蚀区域已出现钢板穿透、锈蚀穿孔问题，影响车身结构完整性；核心部件及附属系统故障频发，维修后故障反复复现，可靠性较差；已无使用价值。			

机动车证件照片

C180900(C2H3A0)082392		注册登记摘要信息栏		编号: *03000103000*	
1.机动车所有人/身份证明名称/号码		六安市公路运输管理处/组织机构代码证书(45618874)			
2.登记机关		安徽省六安市公安局交通警察支队		3.登记日期	2018-09-28
		4.机动车登记编号		皖AG2262	
转移登记摘要信息栏					
I.机动车所有人/身份证明名称/号码					
登记机关		登记日期		机动车登记编号	
II.机动车所有人/身份证明名称/号码					
登记机关		登记日期		机动车登记编号	
III.机动车所有人/身份证明名称/号码					
登记机关		登记日期		机动车登记编号	
IV.机动车所有人/身份证明名称/号码					
登记机关		登记日期		机动车登记编号	
V.机动车所有人/身份证明名称/号码					
登记机关		登记日期		机动车登记编号	
VI.机动车所有人/身份证明名称/号码					
登记机关		登记日期		机动车登记编号	
第1页					
注册登记机动车信息栏					
5.车辆类型		小型越野客车		6.车辆品牌	
7.车辆型号		S00047021147		8.车身颜色	
9.车辆识别代号/车架号		LH706143140870024		10.国产/进口	
11.发动机号		SF4J05927		12.发动机型号	
13.燃料种类		汽油		14.排量/功率	
15.制造厂名称		奇瑞汽车股份有限公司		16.转向形式	
17.轮距		前 1535 后 1541 mm		18.轮胎数	
19.轮胎规格		P205/P205+T		20.钢板弹簧片数	
21.轴距		2775 mm		22.轴数	
23.外廓尺寸		长 4697 宽 1875 高 1836 mm		33.发证机关	
24.货厢内部尺寸		长 宽 高 mm		34.备注	
25.总质量		2567 kg		26.核定载质量	
27.核定载客		5人		28.准牵引总质量	
29.驾驶室载客		5人		30.使用性质	
31.车辆获得方式		购买		32.车辆出厂日期	
				2018-11-25	
第2页					
登 记 栏					
补领登记证书					
补领原因:丢失					
补领次数:1					
补领日期:2018-02-26					
备 注					
此前已办理登记业务1次,其中:					
变更日期/变更前案:1次					
备注日期:2018-02-26					
6.未办结证书未全部打印					
转移登记					
姓名/名称:六安市交通运输综合执法局(六安市联合办超综合执法支队)					
身份证明名称/号码:统一社会信用代码/1234140NM80510481A					
10.获得方式:购买					
机动车登记编号:皖N22902					
11.转移登记日期:2018-08-13					
变更备案					
姓名/名称:六安市交通运输综合行政执法支队(六安市联合办超综合执法支队)					
14.身份证明名称/号码:统一社会信用代码/1234140NM80510481A					
15.变更备案日期:2020-09-08					
第3页					
登 记 栏					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
第4页					

机动车照片



3、皖 NK4748

◆ ☒ 现行市价法 ☒ 清算价格法

根据车辆登记信息及现场查勘，确定如下参数：

标的车辆类型为：☒ 小型车辆 ☐ 中型车辆 ☐ 大型车辆

标的车辆整备质量为：1100kg。

扣除座椅织物、塑料件、玻璃、油液等不可回收部分后，实际可回收金属（含废钢及少量有色金属）重量通常为整备质量的 60%~80%，若车辆严重锈蚀穿孔，需由评估师根据现场查勘的车况调整取值。

根据评估师现场查勘结果，结合本车部件锈蚀、老化及缺失的实际车况，综合研判后确定，本次可回收金属比例取整备质量的 75%。

车辆可回收质量为：1100kg×75%=825kg。

基于评估基准日对废钢铁回收企业进行询价，结合市场废钢指数行情，结合市场废钢指数行情，确定本次废金属回收单价约为 2800 元/吨。

注：该价格为含税自提价，实际结算以交付当日过磅重量及当时市场挂牌价为准。

废钢铁回收价格受钢材市场供需、钢厂采购需求、季节因素、大宗商品行情影响，回收价格每日浮动，涨跌无固定周期。

即：

车辆残余价值=Σ（可回收材料重量×对应单价）— 拆解运输及清理费用

车辆残余价值=0.825t×2800—500

=1810.00

鉴定评估结果：建议报废处置。（详情参考第 13 页技术状况表）

车辆可回收残值为：1810.00 元。（壹仟捌佰壹拾圆整）

注：部分车型因考虑拍卖佣金、使用性质、过户、维修、年审、保险等因素影响，其评估价格低于市场价格。

机动车技术状况表				
车辆 基本 信息	车牌号	皖 NK4748		
	机动车所有人	六安市交通运输综合行政执法支队		
	车架号	LSVA10336CN533062	发动机号	0677300
	品牌型号	SVW7180LED	品牌名称	大众牌
	初次登记日期	2012-10-31	整备质量	1100kg
	国产/进口	☒ 国产 ☐ 进口	车身颜色	白绿
	年检证明	过期		
	交强险	过期		
	使用性质	☒ 非营运 ☐ 营运用车 ☐ 货运用车 ☐ 营转非 ☐ 警用 ☐ 专项作业车		
	其他法定凭证、证明	☒ 机动车号牌 ☐ 机动车行驶证 ☒ 机动车登记证书 ☐ 其他		
重要 配置	排量	1.8	动力类型	汽油
	发动机功率	70kw	排放标准	国 4
	额定载客	5 人	变速形式	手动
	气缸形式	L4	驱动形式	前置前驱
技术 状况 描述	综合技术状况等级： ☐ 1 级(优秀) ☐ 2 级(良好) ☐ 3 级(一般) ☐ 4 级(较差) ☒ 5 级(报废) 该车为 2007 款 上汽大众 桑塔纳 三厢 1.8L 手动档 豪华型小型轿车 (SVW7180LED)，该车使用年限较长，发动机及变速箱性能严重衰减，燃油经济性下降，动力输出减弱；全车机械零部件、电气元器件、橡胶密封件等均出现不同程度的老化、锈蚀及性能衰减；轮胎橡胶严重硬化、龟裂已丧失安全使用性能；油路、电路严重老化、破损，存在漏电、自燃等安全隐患；整车已无使用价值。			

机动车证件照片

68920973652C281883292 注册登记摘要信息栏 编号: 415352802223

1. 机动车所有人/身份证明名称/号码 六安市公路运输管理处/组织机构代码证书/48618874-3
2. 登记机关 安徽省六安市公安局交通警察支队 3. 登记日期 2012-10-31 4. 机动车登记编号 皖N8B352

转移登记摘要信息栏

II 机动车所有人/身份证明名称/号码
III 登记机关 登记日期 机动车登记编号
IV 机动车所有人/身份证明名称/号码
V 登记机关 登记日期 机动车登记编号
VI 机动车所有人/身份证明名称/号码
VII 登记机关 登记日期 机动车登记编号
VIII 机动车所有人/身份证明名称/号码
IX 登记机关 登记日期 机动车登记编号

第1页

注册登记机动车信息栏

5. 车辆类型 小型轿车	6. 车辆品牌 奇瑞轿车
7. 车辆型号 奇瑞QQ6	8. 车身颜色 白
9. 车辆识别代号/车架号 5V77083864533082	10. 国产/进口 国产
11. 发动机号 0677388	12. 发动机型号 55A
13. 燃料种类 汽油	14. 排量/功率 1791 ml/ 75 kw
15. 制造厂名称 上海大众汽车件有限公司	16. 转向形式 方向盘
17. 轴距 1414 mm	18. 轮胎数 4
19. 轴规格 195/65 R14 55H	20. 钢板弹簧片数 后轴 片
21. 轴距 2543 mm	22. 轴数 2
23. 外廓尺寸 长 4466 mm 宽 1718 mm 高 1427 mm	33. 发证机关章
24. 货厢内部尺寸 长 4466 mm 宽 1718 mm 高 1427 mm	26. 核定载质量 kg
25. 总质量 1475 kg	27. 核定载客 5 人
28. 准牵引总质量 kg	29. 驾驶室载客 5 人
30. 使用性质 非营运	31. 车辆获得方式 购买
32. 车辆出厂日期 2012-06-12	34. 发证日期 2012-10-31

第2页

登记栏

变更登记
变更登记日期: 2012-11-01
补领登记证书
补领次数: 1
4. 补领原因: 丢失
5. 补领日期: 2018-02-26
6. 备注
7. 此前已办理登记业务1次, 其中: 变更登记/变更备案: 1次
8. 备注日期: 2018-02-26
9. 转移登记
10. 姓名/名称: 六安市交通運輸综合行政执法队 (六安市联合治超综合行政执法队)
11. 身份证明名称/号码: 统一社会信用代码/12341400MB0510481A
12. 获得方式: 购买 机动车登记编号: 皖N9T015
13. 转移登记日期: 2018-08-15
14. 机动车
15.

第3页

登记栏

转移登记
16. 姓名/名称: 六安市交通運輸综合行政执法队 (六安市联合治超综合行政执法队)
17. 身份证明名称/号码: 统一社会信用代码/12341400MB0510481A
18. 获得方式: 购买 机动车登记编号: 皖N4748
19. 转移登记日期: 2020-08-31
20. 变更登记
21. 变更日期: 2020-11-16
22. 车身颜色: 白/绿
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

第4页

机动车照片



4、皖 NG1250

◆ ☒ 现行市价法 ☒ 清算价格法

根据车辆登记信息及现场查勘，确定如下参数：

标的车辆类型为：☒ 小型车辆 ☐ 中型车辆 ☐ 大型车辆

标的车辆整备质量为：1220kg。

扣除座椅织物、塑料件、玻璃、油液等不可回收部分后，实际可回收金属（含废钢及少量有色金属）重量通常为整备质量的 60%~80%，若车辆严重锈蚀穿孔，需由评估师根据现场查勘的车况调整取值。

根据评估师现场查勘结果，结合本车部件锈蚀、老化及缺失的实际车况，综合研判后确定，本次可回收金属比例取整备质量的 75%。

车辆可回收质量为：1220kg×75%=915kg。

基于评估基准日对废钢铁回收企业进行询价，结合市场废钢指数行情，结合市场废钢指数行情，确定本次废金属回收单价约为 2800 元/吨。

注：该价格为含税自提价，实际结算以交付当日过磅重量及当时市场挂牌价为准。

废钢铁回收价格受钢材市场供需、钢厂采购需求、季节因素、大宗商品行情影响，回收价格每日浮动，涨跌无固定周期。

即：

车辆残余价值=Σ（可回收材料重量×对应单价）— 拆解运输及清理费用

车辆残余价值=0.915t×2800—500

=2062.00

鉴定评估结果：建议报废处置。（详情参考第 17 页技术状况表）

车辆可回收残值为：2062.00 元。（贰仟零陆拾贰圆整）

注：部分车型因考虑拍卖佣金、使用性质、过户、维修、年审、保险等因素影响，其评估价格低于市场价格。

机动车技术状况表

车辆 基本 信息	车牌号	皖 NG1250		
	机动车所有人	六安市交通运输综合行政执法支队		
	车架号	LSVT91339DN566033	发动机号	376073
	品牌型号	SVW7182QQD	品牌名称	大众牌
	初次登记日期	2014-01-21	整备质量	1220kg
	国产/进口	☒ 国产 ☐ 进口	车身颜色	白蓝
	年检证明	过期		
	交强险	过期		
	使用性质	☒ 非营运 ☐ 营运用车 ☐ 货运用车 ☐ 营转非 ☐ 警用 ☐ 专项作业车		
	其他法定凭证、证明	☒ 机动车号牌 ☐ 机动车行驶证 ☒ 机动车登记证书 ☐ 其他		
重要 配置	排量	1.8	动力类型	汽油
	发动机功率	74kw	排放标准	国 4
	额定载客	5 人	变速形式	手动
	气缸形式	L4	驱动形式	前置前驱
技术 状况 描述	综合技术状况等级： ☐ 1 级(优秀) ☐ 2 级(良好) ☐ 3 级(一般) ☐ 4 级(较差) ☒ 5 级(报废) 该车为 2008 款 上汽大众 桑塔纳 三厢 1.8L 手动档 时尚型小型轿车 (SVW7182QQD)，该车使用年限较长，发动机及变速箱性能严重衰减，燃油经济性下降，动力输出减弱；全车机械零部件、电气元器件、橡胶密封件等均出现不同程度的老化、锈蚀及性能衰减；轮胎橡胶严重硬化、龟裂已丧失安全使用性能；油路、电路严重老化、破损，存在漏电、自燃等安全隐患；整车已无使用价值。			

机动车证件照片

4848A46F13F30C5109054Z		注册登记摘要信息栏		编号: [Barcode]	
1.机动车所有人/身份证明名称/号码: 六安市公路局杨小洁 组织机构代码证书: 688B9516-4					
2.登记机关: 安徽省六安市公安局交通警察支队 3.登记日期: 2014-01-21 4.机动车登记编号: 皖AC1828					
转移登记摘要信息栏					
I. 机动车所有人/身份证明名称/号码: [Blank] 登记日期: [Blank] 机动车登记编号: [Blank]					
II. 登记机关: [Blank] 登记日期: [Blank] 机动车登记编号: [Blank]					
III. 机动车所有人/身份证明名称/号码: [Blank] 登记日期: [Blank] 机动车登记编号: [Blank]					
IV. 登记机关: [Blank] 登记日期: [Blank] 机动车登记编号: [Blank]					
V. 机动车所有人/身份证明名称/号码: [Blank] 登记日期: [Blank] 机动车登记编号: [Blank]					
VI. 登记机关: [Blank] 登记日期: [Blank] 机动车登记编号: [Blank]					
VII. 机动车所有人/身份证明名称/号码: [Blank] 登记日期: [Blank] 机动车登记编号: [Blank]					
VIII. 登记机关: [Blank] 登记日期: [Blank] 机动车登记编号: [Blank]					
第 1 页					
注册登记机动车信息栏					
5.车辆类型: 小型轿车		6.车辆品牌: 桑塔纳牌			
7.车辆型号: SVW718200Q		8.车身颜色: 黑			
9.车辆识别代号/车架号: LSVT513330K566033		10.国产/进口: 国产			
11.发动机号: 376873		12.发动机型号: CAZ			
13.燃料种类: 汽油		14.排量/功率: 1781 ml / 77 kw			
15.制造厂名称: 上海大众汽车有限公司		16.转向形式: 方向盘			
17.轮距: 前 1414 mm 后 1422 mm		18.轮胎数: 4			
19.轴规格: 185/65 R14 82H		20.钢板弹簧片数: 后轴 片			
21.轴距: 2656 mm		22.轴数: 2			
23.外廓尺寸: 长 4687 mm 宽 1760 mm 高 1500 mm		24.货厢内部尺寸: 长 mm 宽 mm 高 mm			
25.总质量: 1595 kg		26.核定载质量: kg			
27.核定载客: 5 人		28.准牵引总质量: kg			
29.驾驶室载客: 5 人		30.使用性质: 非营运			
31.车辆获得方式: 购买		32.车辆出厂日期: 2013-09-21		34.发证日期: 2014-01-21	
第 2 页					
登 记 栏					
机动车登记证书编号: 340009279161					
变更登记					
1. 车身颜色: 白/黄					
2. 变更登记日期: 2014-03-06					
转移登记					
3. 姓名/名称: 六安市交通運輸综合执法局(六安市联合治超综合执法支队)					
4. 身份证明名称/号码: 统一社会信用代码/12341408KB9510481A					
5. 获得方式: 购买					
6. 转移登记日期: 2018-10-12					
变更登记					
7. 姓名/名称: 六安市交通運輸综合行政执法支队(六安市联合治超综合执法支队)					
8. 身份证明名称/号码: 统一社会信用代码/12341408KB9510481A					
9. 变更日期: 2020-09-08					
变更登记					
10. 车身颜色: 白/蓝					
11. 变更日期: 2020-11-28					
12. 13. 14. 15.					
第 3 页					
登 记 栏					
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.					
第 4 页					

机动车照片



5、皖 NEH593

◆ ☒ 现行市价法 ☒ 清算价格法

根据车辆登记信息及现场查勘，确定如下参数：

标的车辆类型为：☒ 小型车辆 ☐ 中型车辆 ☐ 大型车辆

标的车辆整备质量为：1795kg。

扣除座椅织物、塑料件、玻璃、油液等不可回收部分后，实际可回收金属（含废钢及少量有色金属）重量通常为整备质量的 60%~80%，若车辆严重锈蚀穿孔，需由评估师根据现场查勘的车况调整取值。

根据评估师现场查勘结果，结合本车部件锈蚀、老化及缺失的实际车况，综合研判后确定，本次可回收金属比例取整备质量的 75%。

车辆可回收质量为：1795kg×75%=1346kg。

基于评估基准日对废钢铁回收企业进行询价，结合市场废钢指数行情，结合市场废钢指数行情，确定本次废金属回收单价约为 2800 元/吨。

注：该价格为含税自提价，实际结算以交付当日过磅重量及当时市场挂牌价为准。

废钢铁回收价格受钢材市场供需、钢厂采购需求、季节因素、大宗商品行情影响，回收价格每日浮动，涨跌无固定周期。

即：

车辆残余价值=Σ（可回收材料重量×对应单价）— 拆解运输及清理费用

车辆残余价值=1.346t×2800—500

=3269.00

鉴定评估结果：建议报废处置。（详情参考第 21 页技术状况表）

车辆可回收残值为：3269.00 元。（叁仟贰佰陆拾玖圆整）

注：部分车型因考虑拍卖佣金、使用性质、过户、维修、年审、保险等因素影响，其评估价格低于市场价格。

机动车技术状况表

车辆 基本 信息	车牌号	皖 NEH593		
	机动车所有人	六安市交通运输综合行政执法支队		
	车架号	LJ16AA23467004648	发动机号	61003719
	品牌型号	HFC6470AH	品牌名称	江淮牌
	初次登记日期	2006-08-15	整备质量	1795kg
	国产/进口	☒ 国产 ☐ 进口	车身颜色	白
	年检证明	2027 年 08 月		
	交强险	2027 年 08 月		
	使用性质	☒ 非营运 ☐ 营运用车 ☐ 货运用车 ☐ 营转非 ☐ 警用 ☐ 专项作业车		
	其他法定 凭证、证明	☒ 机动车号牌 ☐ 机动车行驶证 ☒ 机动车登记证书 ☐ 其他		
重要 配置	排量	2.4	动力类型	汽油
	发动机功率	101kw	排放标准	国 2
	额定载客	7 人	变速形式	手动
	气缸形式	L4	驱动形式	前置后驱
技术 状况 描述	综合技术状况等级： ☐ 1 级(优秀) ☐ 2 级(良好) ☐ 3 级(一般) ☐ 4 级(较差) ☒ 5 级(报废) 该车为江淮 瑞风 2.4L 手动档 豪华公务版 (HFC6470AH)，该车使用年限较长已超 20 年，全车机械零部件、电气元器件、橡胶密封件等均出现不同程度的老化、锈蚀及性能衰减；油路、电路严重老化、破损，存在漏电、自燃等安全隐患；核心部件及附属系统故障频发，维修后故障反复复现，可靠性较差；该车为国 2 排放，环保检测排放超标，整车已无使用价值，建议报废处置。			

机动车证件照片

注册登记摘要信息栏		编号: 71040200000000000000	
1.机动车所有人/身份证明名称/号码		六安市公安局交通警察支队	
2.登记机关		六安市公安局交通警察支队	
3.登记日期		2008-09-10	
4.机动车登记编号		皖B15269	
转移登记摘要信息栏			
机动车所有人/身份证明名称/号码		登记日期	
登记机关		机动车登记编号	
机动车所有人/身份证明名称/号码		登记日期	
登记机关		机动车登记编号	
机动车所有人/身份证明名称/号码		登记日期	
登记机关		机动车登记编号	
机动车所有人/身份证明名称/号码		登记日期	
登记机关		机动车登记编号	
机动车所有人/身份证明名称/号码		登记日期	
登记机关		机动车登记编号	
第1页			
注册登记机动车信息栏			
5.车辆类型		小型普通客车	
6.车辆品牌		江淮	
7.车辆型号		HFC6701	
8.车身颜色		白/黑	
9.车辆识别代号/车架号		LJ16A8236T004645	
10.国产/进口		国产	
11.发动机号		C10003713	
12.发动机功率		64.75 ml / 100.7 kw	
13.燃料种类		汽油	
14.排量/功率		2351	
15.制造厂名称		安徽江淮汽车股份有限公司	
16.转向形式		方向盘	
17.轴数		前 后 1545 mm	
18.轮胎数		2351	
19.轮胎规格		P255/70R15	
20.钢板弹簧片数		后轴 4 片	
21.轴距		mm	
22.轴距		mm	
23.外廓尺寸		长 宽 高	
24.货箱内部尺寸		长 宽 高	
25.总质量		kg	
26.核定载质量		kg	
27.核定载客		人	
28.准牵引总质量		kg	
29.驾驶室载客		人	
30.使用性质		非营运	
31.车辆获得方式		购买	
32.车辆出厂日期		2006-02-22	
33.发证机关		安徽省六安市公安局交通警察支队	
34.发证日期		2008-09-10	
第2页			
登 记 栏			
转移登记			
姓名/名称: 六安市交通运输综合行政执法局(六安市联合治超综合执法支队)			
身份证明名称/号码: 统一社会信用代码/12341409K8B510481A			
获得方式: 购买			
机动车登记编号: 皖B15269			
转移登记日期: 2018-09-07			
变更登记			
变更事项: 变更登记日期: 2020-06-12			
姓名/名称: 六安市交通运输综合行政执法支队(六安市联合治超综合执法支队)			
身份证明名称/号码: 统一社会信用代码/12341409K8B510481A			
变更事项: 变更登记			
变更事项: 变更登记日期: 2023-04-04			
换领日期: 2023-05-12			
第3页			
登 记 栏			
备注			
17. 变更前已处理违章次数: 其中:			
18. 变更前/变更后/变更后: 次			
19. 变更前/变更后/变更后: 次			
20. 变更前/变更后/变更后: 次			
21. 变更前/变更后/变更后: 次			
22. 变更前/变更后/变更后: 次			
23. 变更前/变更后/变更后: 次			
24. 变更前/变更后/变更后: 次			
25. 变更前/变更后/变更后: 次			
26. 变更前/变更后/变更后: 次			
27. 变更前/变更后/变更后: 次			
28. 变更前/变更后/变更后: 次			
29. 变更前/变更后/变更后: 次			
30. 变更前/变更后/变更后: 次			

机动车照片



6、皖 NU0390

◆ ☒ 现行市价法 ☒ 清算价格法

根据车辆登记信息及现场查勘，确定如下参数：

标的车辆类型为：☒ 小型车辆 ☐ 中型车辆 ☐ 大型车辆

标的车辆整备质量为：1435kg。

扣除座椅织物、塑料件、玻璃、油液等不可回收部分后，实际可回收金属（含废钢及少量有色金属）重量通常为整备质量的 60%~80%，若车辆严重锈蚀穿孔，需由评估师根据现场查勘的车况调整取值。

根据评估师现场查勘结果，结合本车部件锈蚀、老化及缺失的实际车况，综合研判后确定，本次可回收金属比例取整备质量的 75%。

车辆可回收质量为：1435kg×75%=1076kg。

基于评估基准日对废钢铁回收企业进行询价，结合市场废钢指数行情，结合市场废钢指数行情，确定本次废金属回收单价约为 2800 元/吨。

注：该价格为含税自提价，实际结算以交付当日过磅重量及当时市场挂牌价为准。

废钢铁回收价格受钢材市场供需、钢厂采购需求、季节因素、大宗商品行情影响，回收价格每日浮动，涨跌无固定周期。

即：

车辆残余价值=Σ（可回收材料重量×对应单价）— 拆解运输及清理费用

车辆残余价值=1.076t×2800—500

=2513.00

鉴定评估结果：建议报废处置。（详情参考第 25 页技术状况表）

车辆可回收残值为：2513.00 元。（贰仟伍佰壹拾叁圆整）

注：部分车型因考虑拍卖佣金、使用性质、过户、维修、年审、保险等因素影响，其评估价格低于市场价格。

机动车技术状况表

车辆 基本 信息	车牌号	皖 NU0390		
	机动车所有人	六安市交通运输综合行政执法支队		
	车架号	LBEEFAJBX8X211801	发动机号	8B139554
	品牌型号	BH7200MW	品牌名称	北京现代牌
	初次登记日期	2008-08-21	整备质量	1435kg
	国产/进口	☒ 国产 ☐ 进口	车身颜色	白蓝
	年检证明	过期		
	交强险	过期		
	使用性质	☒ 非营运 ☐ 营运用车 ☐ 货运用车 ☐ 营转非 ☐ 警用 ☐ 专项作业车		
	其他法定凭证、证明	☒ 机动车号牌 ☐ 机动车行驶证 ☒ 机动车登记证书 ☐ 其他		
重要 配置	排量	2.0	动力类型	汽油
	发动机功率	101kw	排放标准	国 3
	额定载客	5 人	变速形式	手动
	气缸形式	L4	驱动形式	前置前驱
技术 状况 描述	综合技术状况等级： ☐ 1 级(优秀) ☐ 2 级(良好) ☐ 3 级(一般) ☐ 4 级(较差) ☒ 5 级(报废) 该车为 2006 款 北京现代 索纳塔 三厢 2.0L 手动档 舒适型小型轿车 (BH7200MW)，该车使用年限较长，全车机械零部件、电气元器件、橡胶密封件等均出现不同程度的老化、锈蚀及性能衰减；油路、电路严重老化、破损，存在漏电、自燃等安全隐患；核心部件及附属系统故障频发，维修后故障反复复现，可靠性较差；建议报废处置。			

机动车证件照片

32552E2946E30741083292 机动车 编号: 32552E2946E30741083292

注册登记摘要信息栏

1.机动车所有人/身份证明名称/号码	2.登记机关	3.登记日期	4.机动车登记编号
六安市公安局交通警察支队	六安市公安局交通警察支队	2008-08-21	皖H53399

转移登记摘要信息栏

II 机动车所有人/身份证明名称/号码	登记机关	登记日期	机动车登记编号
机动车所有人/身份证明名称/号码	登记机关	登记日期	机动车登记编号
机动车所有人/身份证明名称/号码	登记机关	登记日期	机动车登记编号
机动车所有人/身份证明名称/号码	登记机关	登记日期	机动车登记编号
机动车所有人/身份证明名称/号码	登记机关	登记日期	机动车登记编号
机动车所有人/身份证明名称/号码	登记机关	登记日期	机动车登记编号
机动车所有人/身份证明名称/号码	登记机关	登记日期	机动车登记编号
机动车所有人/身份证明名称/号码	登记机关	登记日期	机动车登记编号

第1页

注册登记机动车信息栏

5.车辆类型	6.车辆品牌	7.车辆型号	8.车身颜色
BH200MY	奇瑞	LBEEFA18XK1211001	黑
9.车辆识别代号/车架号	10.国产/进口	11.发动机号	12.发动机型号
88139554	国产	汽油	64GC
13.燃料种类	14.排量/功率	15.制造厂名称	16.转向形式
北京现代汽车有限公司	1975 ml/101 kw	1540	方向盘
17.轴距	18.轮胎数	19.轮胎规格	20.钢板弹簧片数
2566/55R15	后	2700	2
21.轴距	22.轴距	23.外廓尺寸	24.货厢内部尺寸
1820	1820	4747 1820 1467	1915 1515 1515
25.总质量	26.核定载质量	27.核定载客	28.准牵引总质量
1540 kg	467 kg	5人	kg
29.驾驶室载客	30.使用性质	31.车辆获得方式	32.车辆出厂日期
5人	非营运	2008-05-12	2008-05-12
			34.发证日期
			2008-08-21

第2页

机动车登记证书编号: 340013727055

登记栏

转移登记

2.姓名/名称	身份证明名称/号码
六安市公路运输管理处	组织机构代码证书/40618874-3
3.获得方式	机动车登记编号
购买	皖H72699
4.转移登记日期	2013-09-30
5.变更登记	变更登记日期
6.车身颜色	白/黄
7.补领原证	补领次数
8.补领原因	丢失
9.补领日期	2018-03-06
10.备注	转移登记: 1次
11.此前已办理登记业务3次, 其中:	变更登记: 2次
12.变更登记/变更备案: 2次	变更登记证书全部打印
13.备注日期	2018-03-06
14.	
15.	

第3页

登记栏

转移登记

16.姓名/名称	身份证明名称/号码
六安市交通运输局综合执法支队 (六安市联合治超综合执法支队)	组织机构代码证书/12341400MB0510401A
17.获得方式	机动车登记编号
购买	皖H00399
18.转移登记日期	2018-09-07
19.变更备案	变更备案日期
20.姓名/名称	身份证明名称/号码
六安市交通运输局综合执法支队 (六安市联合治超综合执法支队)	组织机构代码证书/12341400MB0510401A
21.获得方式	机动车登记编号
购买	皖H00399
22.转移登记日期	2021-02-16
23.变更备案	变更备案日期
24.姓名/名称	身份证明名称/号码
六安市交通运输局综合执法支队 (六安市联合治超综合执法支队)	组织机构代码证书/12341400MB0510401A
25.获得方式	机动车登记编号
购买	皖H00399
26.转移登记日期	2021-02-16
27.变更备案	变更备案日期
28.姓名/名称	身份证明名称/号码
六安市交通运输局综合执法支队 (六安市联合治超综合执法支队)	组织机构代码证书/12341400MB0510401A
29.获得方式	机动车登记编号
购买	皖H00399
30.转移登记日期	2021-02-16
31.变更备案	变更备案日期

第4页

机动车照片



7、皖 NNA381

◆ ☒ 现行市价法 ☒ 清算价格法

根据车辆登记信息及现场查勘，确定如下参数：

标的车辆类型为：☒ 小型车辆 ☐ 中型车辆 ☐ 大型车辆

标的车辆整备质量为：1810kg。

扣除座椅织物、塑料件、玻璃、油液等不可回收部分后，实际可回收金属（含废钢及少量有色金属）重量通常为整备质量的 60%~80%，若车辆严重锈蚀穿孔，需由评估师根据现场查勘的车况调整取值。

根据评估师现场查勘结果，结合本车部件锈蚀、老化及缺失的实际车况，综合研判后确定，本次可回收金属比例取整备质量的 75%。

车辆可回收质量为：1810kg×75%=1358kg。

基于评估基准日对废钢铁回收企业进行询价，结合市场废钢指数行情，结合市场废钢指数行情，确定本次废金属回收单价约为 2800 元/吨。

注：该价格为含税自提价，实际结算以交付当日过磅重量及当时市场挂牌价为准。

废钢铁回收价格受钢材市场供需、钢厂采购需求、季节因素、大宗商品行情影响，回收价格每日浮动，涨跌无固定周期。

即：

车辆残余价值=Σ（可回收材料重量×对应单价）— 拆解运输及清理费用

车辆残余价值=1.358t×2800—500

=3302.00

鉴定评估结果：建议报废处置。（详情参考第 29 页技术状况表）

车辆可回收残值为：3302.00 元。（叁仟叁佰零贰圆整）

注：部分车型因考虑拍卖佣金、使用性质、过户、维修、年审、保险等因素影响，其评估价格低于市场价格。

机动车技术状况表

车辆 基本 信息	车牌号	皖 NNA381		
	机动车所有人	六安市交通运输综合行政执法支队		
	车架号	LJ12GAS30A4013922	发动机号	A3060147
	品牌型号	HFC7240SF	品牌名称	江淮牌
	初次登记日期	2010-12-08	整备质量	1810kg
	国产/进口	☒ 国产 ☐ 进口	车身颜色	白蓝
	年检证明	过期		
	交强险	过期		
	使用性质	☒ 非营运 ☐ 营运用车 ☐ 货运用车 ☐ 营转非 ☐ 警用 ☐ 专项作业车		
	其他法定 凭证、证明	☒ 机动车号牌 ☐ 机动车行驶证 ☒ 机动车登记证书 ☐ 其他		
重要 配置	排量	2.4	动力类型	汽油
	发动机功率	110kw	排放标准	国 4
	额定载客	5 人	变速形式	手动
	气缸形式	L4	驱动形式	前置四驱
技术 状况 描述	综合技术状况等级： ☐ 1 级(优秀) ☐ 2 级(良好) ☐ 3 级(一般) ☐ 4 级(较差) ☒ 5 级(报废) 该车为 2007 款 江淮 瑞鹰 2.4L 手动档 豪华运动型 (HFC7240SF) 小型轿车，该车使用年限较长，车身外观多处存在碰撞事故，漆面老化开裂，前杠破损脱落，内饰严重老化，油路、电路严重老化、破损，存在漏电、自燃等安全隐患；全车机械零部件、电气元器件、橡胶密封件等均出现不同程度的老化、锈蚀及性能衰减；整车已无使用价值。			

机动车证件照片

65210C1865438A051073036

注册登记摘要信息栏

编号:

1. 机动车所有人/身份证明名称/号码 安徽省太和县公路管理局 组织机构代码证号/48829759-7
 2. 登记机关 太和县公安局交通警察大队 3. 登记日期 2010-12-08 4. 机动车登记编号 皖W51912

转移登记摘要信息栏

Ⅰ	机动车所有人/身份证明名称/号码	登记机关	登记日期	机动车登记编号
Ⅱ	机动车所有人/身份证明名称/号码	登记机关	登记日期	机动车登记编号
Ⅲ	机动车所有人/身份证明名称/号码	登记机关	登记日期	机动车登记编号
Ⅳ	机动车所有人/身份证明名称/号码	登记机关	登记日期	机动车登记编号
Ⅴ	机动车所有人/身份证明名称/号码	登记机关	登记日期	机动车登记编号
Ⅵ	机动车所有人/身份证明名称/号码	登记机关	登记日期	机动车登记编号
Ⅶ	机动车所有人/身份证明名称/号码	登记机关	登记日期	机动车登记编号

第1页

注册登记机动车信息栏

5. 车辆类型	小型轿车	6. 车辆品牌	江淮牌
7. 车辆型号	HFJ2405F	8. 车身颜色	白/黑
9. 车辆识别代号/车架号	1126A526404015022	10. 国产/进口	国产
11. 发动机号	A306077	12. 发动机型号	HF481C
13. 燃料种类	汽油	14. 排量/功率	2451 ml / 110 kw
15. 制造厂名称	安徽江淮汽车股份有限公司	16. 转向形式	手动
17. 轮距	前 1540 后 1540	18. 轮胎数	4
19. 轮 胎 规 格	712-70R16	20. 钢板弹簧片数	后轴 片
21. 轴 距	2700	22. 轴 数	2
23. 外 廓 尺 寸	长 4750 宽 1875 高 1730	33. 发证机关章	安徽省太和县公安局交通警察大队
24. 货 厢 内 部 尺 寸	长 3500 宽 1475 高 1730	34. 发证日期	2010-12-08
25. 总 质 量	kg	26. 核定载质量	kg
27. 挂 定 载 客	2210	28. 准牵引总质量	kg
29. 驾驶室载客	5	30. 使用性质	非营运
31. 车辆获得方式	购买	32. 车辆出厂日期	2010-10-22

第2页

机动车登记证书编号: 340005871611

登记栏

转移登记

姓名/名称: 六安市交通运输综合行政执法局(六安市联合治超综合执法支队)

身份证明名称/号码: 统一社会信用代码/12341400MB0510481A

获得方式: 购买

机动车登记编号: 皖NKA381

转移登记日期: 2019-09-11

变更备案

姓名/名称: 六安市交通运输综合行政执法支队(六安市联合治超综合执法支队)

身份证明名称/号码: 统一社会信用代码/12341400MB0510481A

变更备案日期: 2020-09-09

变更登记

车身颜色: 白/蓝

变更登记日期: 2020-12-22

第 3 页

登记栏

16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	

第 4 页

机动车照片



声明

3.1 委托方对其提供材料的真实性负责；

3.2 本报告载明的车辆评估价值为评估基准日的价值,有效期为 90 天；

3.3 本鉴定评估机构仅对报告出具时点的车辆技术状况、鉴定过程的合规性负责，不承担因委托方提供资料不实或车辆后续使用产生的连带责任；

3.4 本鉴定评估报告的使用权归委托方所有，鉴定评估结论仅供委托方用于本项目鉴定评估目的，以及送交机动车鉴定评估主管机关审查使用，不适用于其他目的；若违规使用，本鉴定评估机构不承担相应法律责任，因不当使用本报告产生的任何后果，与签署本报告书的鉴定评估人员无关；

3.5 本鉴定评估机构承诺，未经委托方许可，不得向他人提供或公开本报告的内容，否则本鉴定评估机构将承担相应法律责任；

3.6 本机动车技术状况表体现的鉴定结果，仅为鉴定日期当日被鉴定车辆的技术状况描述；若基准日后被鉴定车辆的市场价值或因交通事故等原因发生价值变化，且该变化对车辆鉴定结果产生明显影响时，本报告的鉴定评估结果及技术状况鉴定说明书不再作为参考依据；

注：如发现本报告内的文字、数字因校印或其他原因出现误差及书写错误，请通知我们更正。

评估机构信息

机构名称：六安市勇升机动车鉴定评估有限公司

组织机构代码：91341500085229583H

鉴定评估人员：



鉴定评估人员：



资格证书编号：S000041010039253000102

资格证书编号：1217110000304258



(机动车鉴定评估机构盖章)

职业资格证书查询网站：jndj.osta.org.cn

(OSTA 的全称是职业技能鉴定指导中心，隶属于人力资源和社会保障部)

附件：

- 一、 机动车鉴定评估委托书
- 二、 鉴定评估机构营业执照
- 三、 人民法院备案查询
- 四、 机动车鉴定评估行业协会会员证书
- 五、 鉴定评估师职业资格证书

机动车鉴定评估委托书

委托方	六安市交通运输局综合行政执法支队		
受托方	六安市勇升机动车鉴定评估有限公司		
鉴定 评估 车辆	皖N92697、皖NN2902、皖NK4748 皖NG1250、皖NEH1593、皖NL0390、皖NN1381		
鉴定评估目的	☒ 资产处置 ☐ 车辆鉴定 ☐ 价值评估 ☐ 车损评估		
期限要求	30 日	付款方式	转账
备 注	1、委托方保证所提供的车辆证件、资料、信息真实、完整、有效，承担因资料不实引发的全部责任； 2、委托方配合受托机构完成现场查勘、检测工作，并提供必要的场地、工具支持； 3、委托方不得干预受托方独立、客观、公正开展鉴定评估工作； 4、委托方按照双方协商确定的价格，及时足额支付鉴定评估费用； 5、受托方严格按照国家及行业相关标准规范作业，出具合法、客观、公正的鉴定评估报告。 （委托方代表签/章）  日期：2021年9月15日		

六市监企副2104714



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91341500085229583H(1-1)

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”，
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



名称 六安市勇升机动车鉴定评估有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 张勇
经营范围 机动车鉴定评估、涉案、涉事、事故车辆鉴定评估；机动车
安全性能技术状况、车速、属性鉴定；碰撞类型鉴定、机动
车价值评估；机动车贬值、停运损失评估；机动车维修周期
合理性鉴定；机动车维修费用评估；二手车鉴定评估；机动
车零部件鉴定；机动车交通事故原因鉴定；机动车真伪事故
鉴定；交通事故查勘定损、起火原因技术鉴定；机动车参数
技术鉴定；机动车事故车鉴定、泡水车鉴定、机动车唯一性
技术鉴定；机动车维修方案、维修项目技术鉴定；机动车维
修后技术状况鉴定；机动车非法改装、拼装车技术鉴定
定；工程机械鉴定评估；商务咨询。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本 贰佰万圆整
成立日期 2013年12月12日
营业期限 / 长期
住所 安徽省六安经济技术开发区金太阳会展中
心H1-223号

登记机关



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示

国家企业信用信息公示系统网址<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

市

升

六安市勇升机动车鉴定评估有限公司

首页

专业机构查询

工作公示

在线视频

委托鉴定系统介绍

人民法院委托鉴定系统

人民法院登录

当事人登录

机构登录

勇升

搜索

所在省份：

全部

北京

天津

河北

山西

内蒙古

辽宁

吉林

黑龙江

上海

江苏

浙江

安徽

福建

江西

山东

河南

湖北

湖南

广东

广西

海南

重庆

四川

贵州

云南

西藏

陕西

甘肃

青海

宁夏

新疆

鉴定类型：

全部

法医病理

法医临床

法医精神病

法医物证

法医毒物

文书鉴定

痕迹鉴定

微量鉴定

录音资料

图像资料

医疗损害

电子数据

会计审计

税务审计

机电类（通用机械设备）

机电类（环保设备）

机电类（纺织机械）

机电类（轻工机械）

机电类（特种设备）

机电类（专用设备）

机电类（交通运输设备）

机电类（电气产品）

机电类（仪器仪表）

机电类（热动力设备）

机电类（化工过程机械）

化工类

轻工类

建材类

金属材料及金属制品

电子类（硬件）

电子类（软件）

食品类

工程鉴定

工程造价

工程检测

市政工程

工程质量鉴定

交通工程质量鉴定和设计

水利工程

水运工程

测量测绘

测绘局资质

知识产权

海损评估

船舶检验、评估

机动车技术鉴定

机动车评估

森林资源资产评估

森林资源调查

资产评估

资产评估（证券）

保险公估

矿业权评估

土地评估

房地产评估

金银珠宝首饰

工艺美术

文物鉴定

科技咨询

安全评价

环境检测

环境污染损害鉴定

环境污染损害评估

环境污染治理

环境影响评价

环境科学

环境保护

水文调查评价

假肢矫形

价格鉴证

其他

六安市勇升旧机动车鉴定评估有限公司

机构评分：99.06

机构负责人:张勇

社会信用代码:91341500085229583H (1-1)

地址:六安市金太阳国际汽车城会展中心勇升名车

机构简介:1:旧机动车鉴定评估和咨询服务;2:二手车按揭贷款的鉴定评估;3:交通事故造成车、物的损失价值评估(解决保险不对称,以人为本,打破保险公司的...

专业类别:机动车技术鉴定、机动车评估

<<

<

1

>

>>

总1条

统一社会信用代码: 91341500085229583H	证书编号: AHAAA002
	
www.ahaaa.com.cn	
安徽省机动车鉴定评估行业协会会员证书	
机构名称: 六安市勇升机动车鉴定评估有限公司	注册资金: 200万
法定代表人: 张勇	成立时间: 2013年12月12日
经营地址: 安徽省六安经济技术开发区金太阳会展中心H1-223号	
经营范围: 机动车鉴定评估执业范围与市场监管局核发营业执照范围相同	
有效期至: 2026年12月31日	
	
监督电话: 0551-63809007	发证单位: 安徽省机动车鉴定评估行业协会 发证日期: 2026年01月01日

职业技能等级证书	
Certificate of Occupational Skill Level	
本证书由 <u>河南乐亨实业有限公司</u> 颁发，表明持证人通过本机构组织的职业技能等级认定，具备该职业（工种）相应技能等级水平。 This is to certify that the bearer has demonstrated corresponding competency in this occupation(job) for successful completion of the occupational skill level assessment organized by <u>Henan Leheng Industrial Co., LTD.</u>	  姓名: <u>侯仁龙</u> Name 证件类型: <u>居民身份证</u> ID Type 证件号码: <u>342401198809165315</u> ID No. 职业名称: <u>鉴定估价师</u> Occupation 工种/职业方向: <u>机动车鉴定评估师</u> Job 职业技能等级: <u>三级/高级工</u> Skill Level 证书编号: <u>S000041010039253000102</u> Certificate No.
河南乐亨实业有限公司 职业技能等级认定 发证日期: 2020年08月12日 Issue date: 20200812 证书信息查询网址: http://jndj.osta.org.cn/ 机构信息查询网址: http://pijg.osta.org.cn/	

价格评估鉴证员	
本证书由中国价格协会颁发，持证人通过中国价格协会组织的统一考试，具有价格评估鉴证员的职业能力和水平。	 姓名: <u>侯仁龙</u> 性别: <u>男</u> 身份证号: <u>342401198809165315</u> 证书编号: <u>Y000361</u> 签发日期: <u>2020-12-30</u>
中国价格协会	



姓名 张勇	性别 男	高级二手车鉴定评估师三级
Name 张勇	Sex 男	Occupation & Skill Level
出生日期 1981年4月20日		75.0
Birth Date 1981 Year 4 Month 20 Day		理论知识考试成绩
		Result of Theoretical Knowledge Test
文化程度 高中		76.0
Educational Level 高中		操作技能考核成绩
		Result of Operational Skill Test
发证日期 2012年10月19日		评定成绩
Date of Issue 2012年10月19日		合格
		Result of Test
证书编号 1217110000304258		
Certificate No. 1217110000304258		
身份证号 34240119810420533X		
ID Card No. 34240119810420533X		
		职业技能鉴定(指导)中心(印)
		Seal of Occupational Skill Testing Authority
		2012年10月19日
		Year 2012 Month 10 Day 19